



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## **SCHEDA INFORMATIVA N° 01**

# **VESTIZIONE E SVESTIZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DI ANTIBLASTICI NEI BLOCCHI OPERATORI**



**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
VIA MASSARENTI, 9 - 40138 BOLOGNA  
☎ 051.63.614.585-FAX 051.63.64.587**

E-mail: [spp@aosp.bo.it](mailto:spp@aosp.bo.it)

# VESTIZIONE E SVESTIZIONE NELLA MANIPOLAZIONE DI ANTIBLASTICI NEI BLOCCHI OPERATORI

## I - INTRODUZIONE

La scheda definisce i comportamenti corretti e le modalità di vestizione e svestizione dell'operatore per la prevenzione del rischio di esposizione ad antiblastici (chemioterapici) in modo da evitare contaminazioni, ambientali e dell'operatore stesso.

La corretta vestizione dell'operatore è necessaria nei seguenti casi:

- nei blocchi operatori, (HIPEC), Trapianti (rappresentata dalla presente scheda informativa)
- nelle centrali di preparazione degli antiblastici (scheda informativa n° 4)
- nelle U.O. interessate dotate di locali dedicati (scheda informativa n° 3)

In ciascuno dei suddetti contesti è obbligatorio l'uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e il rispetto di procedure e istruzioni operative attinenti

I DPI necessari consistono in dispositivi di protezione:

- della testa
- degli occhi e del viso
- delle vie respiratorie (facciali filtranti FFP3, rischio alto).

I DPI devono possedere:

- la marcatura CE
- la protezione da agenti biologici (EN 141269)
- la protezione da agenti chimici EN 465/4
- la nota informativa sul possesso delle caratteristiche specifiche tecniche
- la classificazione in III categoria.

Devono inoltre essere:

- monouso
- progettati in modo da garantire la protezione in tutte le possibili posture da lavoro
- soggetti ad addestramento all'uso ai sensi dell'art. 77 D.l.gs. 81/08.

Le modalità di vestizione e svestizione sono da considerarsi metodiche soggette ad addestramento, informazione e formazione per tutti i lavoratori che ne fanno uso, nella gestione diretta (Medici, Farmacisti, Infermieri Tecnici di laboratorio) e personale addetto alle pulizie (interno o esterno all'azienda).

## II - MODALITA' DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE NELLA MANIPOLAZIONE ANTIBLASTICI IN SALA OPERATORIA

Presentazione materiale in Sala Operatoria in occasione dell'intervento di HIPEC

### Dispositivi necessari:

- Facciali filtranti FFP3
- Occhiali a visiera o visiera di protezione
- Guanti sterili per antiblastici
- Camice monouso in TNT
- Copricapo monouso
- Calzari in materiale idrorepellente



### 1 - Vestizione chirurgica

La vestizione chirurgica avviene previo posizionamento del doppio copricapo, visiera e facciale FFP3 (per la vestizione del facciale vedi la scheda informativa n° 4)



### 2 - Vestizione chirurgica completata

Avviene con le regole tradizionali della sterilità



**3 - Vestizione completa**  
per l'assistenza all'intervento HIPEC



**4 - Guanti sterili per manipolazione antiblastici:** marcatura CE - DPI III categoria, conformità D.Lgs 475/92, conformità EN 374/94 1-2-3, conformità EN 388/94.

#### **5 - Vestizione per l'intervento HIPEC**

Alla normale vestizione chirurgica si sovrappongono il 2° camice in TNT provvisto di rinforzi sul zona toracica e degli avambracci e i guanti sterili per antiblastici.





**6 - Vestizione completata per l'intervento di HIPEC**

**7 - Contenitori per rifiuti previsti per la raccolta aghi e taglienti bianchi con tappo rosso**



**8 - Sequenza per la svestizione dopo l'intervento in HIPEC**



**9 - Contenitore per rifiuti speciale blu, sacco giallo**



**10 – Modalità di rimozione del Facciale Filtrante**



**11 – Rimozione del copricapo**

**12 – Rimozione dei calzari**



A cura di :

Stefania Baldi